

本郷 本郷岡田線と本郷奥ノ田稗田鼻線の交差点



状況	自動車が通る道の横断部分が通学路になっており危険。
対策	本郷岡田線上に「通学路」の表示を行った。また、道路沿いに「通学路」の看板等を設置した。

対策前	対策後
	

本郷 本郷小学校前道路のあみ～シャン側の側溝



状況	道路側溝に蓋がなく危険
対策	登校時・下校時ともに本郷小学校側の歩道を通るよう生徒に指導した。

現地状況



佐分利 県道沿い歩道（小車田区集落入口）



佐分利 県道沿い歩道（きのこの森付近）



状況	歩道全体にコケが生えており滑りやすく危険
対策	コケを除去する作業を行った。

対策前	対策後

大島 大島小学校グラウンド南側町道



状況	防犯灯が少なく夜暗い箇所がある。
対策	暗くなる時間帯に通る際には十分注意して通るよう生徒に指導した。

現地状況



名田庄 名田庄保育園近くの山が切っている吹付箇所



状況	山の上または山肌からの落石・落木が見られることがあり危険
対策	<ul style="list-style-type: none">・生徒に吹き付け部分から離れた場所を通るよう指導した。・山の石の状態を確認することを検討する。

現地状況

